50V~1000V 3.0A SMB


	θ								
	θ								

RS3AB~RS3MB


DATA SHEET

/ Marking Instructions

Marking



/ Marking Instructions



RS3A

**** 1 * 3 *

RS3A

**** * *

š WD t ... • Ž ¢ (x /) / : K S V K X G Z [X K 6 X U L O R K L U X / 8 8 K L R U] 9 U R J K X O T M 6

ª ¢ y	Note:
1o• Ä ½ “ † 25 ½150 - k ž • 60 ½90sec;	1.Preheating:25~150 - , Time:60~90sec.
2o• Q › “ † 245 r5 - k ž • 4 Ò 5 r0.5sec;	2.Peak Temp.:245 r5 - , Duration:5 r0.5sec.
3o•D N ò i Ò 0 , † 2 ½10 - /sec.	3. Cooling Speed: 2~10 - /sec.

ÂD /Cã p ¯ »] / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

“ † y 260 r5 -	ž • y 10 r1 sec.	Temp.:260 r5 -	Time:10 r1 sec

G P á / Packaging SPEC.

2 & x / REEL

Package Type